

출장 결과 보고서		개발팀장	곤지암읍장
			2026. 1. 21.
		협 조	
출장일시	2026년 01월 07일 출 장 지 곤지암읍 열미리 416-3		
출장목적	출장결과보고서 (위반건축물 현장확인, 열미리 416-3)		
보고자	26 년 1 월 일 직 주무관 성명 ***		

□ 출장개요

- 일 시 2026. 01. 07.
- 위 치 곤지암읍 열미리 416-3
- 출 장 목 적 쿠광 연석청문회 관련 건축물 현장 조사
- 주 관 국토교통부 (국토부2차관, 건축정책과, 교통물류과)
- 참석 자 광주시 건축과, 곤지암읍 (개발팀장, 담당자) , 쿠광시설물 관계자
- 출장결과
 - 열미리 416-3번지 현장조사 결과, 적층식랙 (지하1,지상2,3층) 설치 확인, 지상1층 복도 너비 미확보 확인하였으며 건축법 제49조 (건축물의 피난시설 및 용도제한 등) 위반에 따라 시정명령 (사전통지) 예정.
 - 적층식 텍의 적법여부는 추후 국토교통부의 지침 시달에 따라 조치 예정

□ 위치도 및 현장사진





불임 위반건축을 조사대장】부

상기와 같이 출장 결과를 보고합니다

광 주 시 장 귀하

제
1

호
즈